

Jac. Uittenbogaard Beheer B.V.  
Robijnslaan 43  
2211 TG Noordwijkerhout

Omgevingsdienst West-Holland  
Mevrouw K. Warmerdam  
Schipholweg 128  
2316 XD Leiden

Noordwijkerhout, 28 februari 2018

Aanvraagnummer: 3320893

Betreft: Voorstel inplanting i.h.k.v. bedrijfsuitbreiding

Geachte mevrouw Warmerdam,

Op 22 februari jl. hebben wij ten kantore van de Omgevingsdienst West-Holland het ADVIES WELSTAND d.d. 20 december 2017 besproken. Met betrekking tot de voorgestelde beplanting is de Centrale Commissie Zuid-Holland van de stichting Dorp, Stad & Land (hierna "commissie") van mening dat de op tekening aangegeven groensingel mager oogt wat betreft afmeting en beplanting. De commissie heeft in hun advies gevraagd een voorstel uiteen te zetten voor een stevigere inplanting. Uit de bespreking is naar voren gekomen dat de commissie met name wenst dat de beplanting het bedrijfsgebouw voldoende camoufleert. Meer specifiek is gevraagd om bomen aan te planten die voldoende hoog worden en heesters toe te voegen voor extra bedekking, zodat een groene inpassing van de bedrijfsgebouwen wordt gerealiseerd.

Aangezien wij veel waarde hechten aan het landschap, de omgeving en ecologie is met de realisatie van diverse natuur- en landschapselementen reeds veel gedaan om het bedrijf in het landschap in te passen. Zo zijn rondom de bedrijfsgebouwen een rij elzen (15), een rij meerstammige bomen (6) een beukenhaag (rood & groen) en vier blokhagen met krentenboompjes aangeplant. Daarnaast zijn 47 sierkersen langs de toegangsweg en de zuidzijde van het bedrijfsgebouw aangeplant is aan de westzijde van het bedrijfsgebouw een natuurvriendelijke oever gerealiseerd. Vanzelfsprekend zijn bloembollenmengsels voor verwildering aangeplant in het gras. In bijlage 1 zijn enkele foto's opgenomen van de huidige situatie.

Wij zijn voornemens om deze lijn voort te zetten, door onderstaande landschappelijke versterkingen te realiseren bij de bedrijfsuitbreiding:

#### *Zuidzijde:*

De haag van groene en rode beuk (Foto 1) zal worden doorgetrokken/verlengd en ook zal de rij met sierkersen worden doorgetrokken door het plaatsen van extra sierkersen (Foto 2) met een onderlinge afstand van ongeveer 5 meter. De nestgelegenheid voor kleine vogels wordt hiermee vergroot.



Foto 1: Beukenhaag



Foto 2: Prunus 'Spire'

### *Hoeken percelen*

Op de hoeken van het perceel kunnen heesters en/of lagere (groenblijvende) bomen worden geplant zoals lijsterbes (Foto 3), meidoorn (Foto 4), en/of krentenboom (Foto 5). Hierdoor ontstaat een groene verbinding met de verschillende zijden en worden de grenzen verzacht. De beplanting biedt tevens nest- en fourageergelegenheid voor vogels.



Foto 3: Lijsterbes



Foto 4: Meidoorn



Foto 5: Krentenboom

### *Oostzijde*

De oostzijde van het bedrijf kan door omstanders alleen vanaf de openbare weg die langs de Leidsche vaart loopt worden waargenomen. Aan deze zijde is ruimte voor een elzenrij (Foto 6) die wordt afgezet tot op de stobbe (kniehoogte vanaf de grond). De bomen worden geplaatst met een onderlinge afstand van ongeveer 5 meter. Door het aanplanten van wat houtige beplanting aan deze zijde ontstaat een wat 'robuuster' groen. Het doel van de houtige beplanting is ter camouflage van het bedrijfsgebouw.



Foto 6: Elzenrij

### *Noordzijde*

De Noordzijde is vanaf de openbare weg niet waarneembaar waardoor volstaan kan worden met de aanplant van laanbomen (verhouding: 1/3 stam, 2/3 kroon), waaronder els (Foto 7) of es (Foto 8). De onderlinge afstand van deze bomen kan ongeveer 10 meter bedragen.




Foto 7: Els



Foto 8: Es

*Westzijde*

De westzijde is reeds voorzien van voldoende (hoge en lage) beplanting waardoor aan deze zijde geen ruimte en noodzaak is voor extra aanplant.

Wij vertrouwen erop dat vorengenoemd voorstel invulling geeft aan de wensen van de commissie.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A.R. Uittenbogaard', followed by a long, horizontal, sweeping stroke.

Namens Jac. Uittenbogaard Beheer B.V.

A.R. Uittenbogaard  
Directeur

Bijlage: Huidige situatie

Bijlage 1: Foto's huidige situatie



Beukenhaag en sierkersen zuidzijde



Sierkersen langs toegangsweg



Natuurvriendelijke oever



Meerstammige bomen en tulpenboom



Blokhagen van beuken met krenteboompjes



Blokhagen van beuken met krenteboompjes